


Información de producto GIANT-TURBO | 084W

Producto

| | |
|----------------------------|---|
| Material de soporte | Fibra |
| Flexibilidad | |
| Tipo de grano | Cerámico, formado a precisión |
| Dispersión | Medio abierta |
| Revestimiento | <input type="checkbox"/> Estearato <input checked="" type="checkbox"/> Revestimiento especial |
| Ancho | <input type="checkbox"/> 1400mm <input type="checkbox"/> 1430mm <input type="checkbox"/> 1650mm <input checked="" type="checkbox"/> otros |
| Forma | |
| Apto para | <input type="checkbox"/> Lijado a mano <input checked="" type="checkbox"/> Lijadora manual <input type="checkbox"/> Lijado a máquina |



Grano


En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> P 12 | <input type="checkbox"/> P 16 | <input type="checkbox"/> P 24 | <input type="checkbox"/> P 30 | <input checked="" type="checkbox"/> P 36 | <input type="checkbox"/> P 40 | <input type="checkbox"/> P 50 | <input checked="" type="checkbox"/> P 60 | <input checked="" type="checkbox"/> P 80 | <input type="checkbox"/> P 100 | <input type="checkbox"/> P 120 | <input type="checkbox"/> P 150 | <input type="checkbox"/> P 180 | <input type="checkbox"/> P 220 | <input type="checkbox"/> P 240 |
| <input type="checkbox"/> P 280 | <input type="checkbox"/> P 320 | <input type="checkbox"/> P 360 | <input type="checkbox"/> P 400 | <input type="checkbox"/> P 500 | <input type="checkbox"/> P 600 | <input type="checkbox"/> P 800 | <input type="checkbox"/> P 1.000 | <input type="checkbox"/> P 1.200 | <input type="checkbox"/> P 1.500 | <input type="checkbox"/> P 2.000 | <input type="checkbox"/> P 2.500 | <input type="checkbox"/> ST 3.000 | <input type="checkbox"/> ST 6.000 | <input type="checkbox"/> ST 8.000 |


Materiales

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|------------|-------|---------|----------------|--------|--------|-----------|------------------|
| Aluminio | Metales no férreos | Acero inox | Acero | Titanio | Pinturas Lacas | Vidrio | Madera | Plásticos | Piedra Porcelana |
|----------|--------------------|------------|-------|---------|----------------|--------|--------|-----------|------------------|

Campos de aplicación



Reparo de juntas de soldadura



Mecanizado de planchas de acero



Desbarbado de piezas de trabajo

- Volumen de desbaste extremadamente alto gracias al grano cerámico formado a precisión.
- El soporte rígido de fibra garantiza una transmisión óptima de la fuerza.
- Alta duración gracias al innovativo revestimiento refrigerante.

